

SAMPLE



STEEPCRAFT.


Bauanleitung. /
Construction Manual.

D-Series (D.420 / D.600 / D.840)

05/22



1.3



12




1x

75




M5 x 20

1x



1.4



15




1x




Bauabschnitt [5.0] – X-Achse an den Rahmen montieren

Assembly Step [5.0] – Mount the X-axis onto the frame



5.1




G

13

1x

2x

5.2




1



1x

Bauabschnitt [7.0] – X-Gewindespindel einsetzen

Assembly Step [7.0] – Insert X lead screw



7.1



8.3

i

Die Schleppkettenhaltemutter lässt sich mit Hilfe eines 2 mm Innensechskantschlüssels in die Schleppkette positionieren.
The drag chain retaining nut can be placed easily into the drag chain by using a 2 mm Allen key.

49






1x

44



240 mm

1x




8.6

69

M3 x 5

3x



8.7

32


70

M3 x 12





1x


2x

i
Siehe Schritt A.5!
See step A.5!



8.8







i

Für den Anschluss eines Werkzeuglängen-sensors bitte den Jumper entfernen!
For the connection of tool length sensor please remove the jumper!


Stromanschluss / Power input






USB-Abdeckung / USB Cover



Parallel-Abdeckung / Parallel Cover




8.28




i
Vor dem Anschrauben Kabel auf Quetschungen prüfen!
Before screwing avoid crushing the cables!

10.3



10.4



STEPCRAFT GmbH & Co. KG

An der Beile 2
58708 Menden (Sauerland)
Germany

tel.: +49 (0) 23 73 / 179 11 60
mail: info@stepcraft-systems.com
net: www.stepcraft-systems.com

STEPCRAFT Inc.

151 Field Street
06790 Torrington, CT
United States

tel.: +1 (203) 5 56 18 56
mail: info@stepcraft.us
net: www.stepcraft.us